



造型能力の最適化をご提案

造型機能力解析

対象設備:エアレーション造型機

得られる効果・アウトプット




Point

プロの技術員が造型機の動作を解析



Point

造型機の動作状態を評価してご報告




項目	異常発生有無	異常発生原因	異常発生場所	異常発生時期	異常発生回数	異常発生レベル	異常発生対策
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続
圧力センサー異常	○	圧力センサーの接続不良	圧力センサー	2018/11/06 09:30:00	1	軽微	圧力センサーの再接続

コメント
 <CAE-4連型機>
 1. 盛持内面ライネを交換された事により、正常な特内圧力波形を表示しています。今後今今の波形の状態を維持して頂きます様
 お願いします。
 <その他>
 1. 毎月ご提出させて頂いております波形分析報告書内に書かせて頂いておりますが、波形上で全てを判断する事は出来ません。
 スライドゲート・安全ストップ・ターンテーブル・キャリアアクリル・ターンテーブルストップは波形では表示されません。普段の動きで
 異常がする・スピードが変わって衝撃が発生する等ございましたら、サポートセンターまでご連絡下さい。
 2. 来月度も引き続き宜しくお願い致します。FBOX造型機を含め、日常と違う等、お気付きになられた点がございましたら、弊社サ
 ポートセンターまでお気軽にご連絡下さい。


・造型機の動作を専用のソフトウェア
 で波形に変換して、プロが解析

・解析結果から各項目の動作状態を
 評価し、技術的な観点でご指摘

サービス内容



造型機にモバイルPCを接続して
 専用のソフトウェアで分析



報告書でポイントをご指摘

販売価格・備考

基本価格:160,000円/回~

本サービスは、解析にあたって稼働データを収集する必要があります。
 あらかじめご了承下さい。

※価格・サービス内容等は予告なく変更する場合があります。ご用命の際は必ず事前にお問い合わせ願います。

