



設備を止めないための健康診断

設備診断

対象設備：全般

得られる効果・アウトプット



Point

プロの点検で設備の現状を把握



- ・プロの診断員が設備の隅々まで点検
- ・専門工具で普段見えない箇所も測定



Point

交換・修理が必要な部品を明確化

◆FCM 修理部品リスト

部品名	数量	単位	備考
I-BE1510X025	8877758	個	375 M10X25
I-CZ300A2001	1	個	1300 F BR
I-FE300A2006	1	個	1300 S204
I-FE300A2278	1	個	212 SPE
I-FE300A2278	1	個	212 SPE
I-FE300A2277	1	個	
I-FE300A2300	1	個	
I-FE300A2281	1	個	
I-FE300A2282	1	個	
I-FE300A2303	1	個	
I-FE300A2136	1	個	
I-FE300A2137	1	個	
I-FE300A2138	1	個	
I-FE300A2183	1	個	
I-FE300A2185	1	個	
I-FE300A2186	1	個	
I-39004504	1	個	
I-25272778 112 618 505304			

2. スライドゲート部レール・ローライインプレッションシールウケが摩耗し、ゲート閉時、エアレーションが吹き逃がれています。



スライドゲート部レール・ローライインプレッションシールウケが摩耗し、ゲート閉時エアレーションが吹き逃がります。

※レール・ローラの摩耗が大きくなると、エアレーション吹き抜け異常等が発生し、造型運動が出来なくなってしまいます。また、エアレーション時、隙間分ゲートが上下に動いてしまい、スライドゲートシリンダロッドヘッド部分が折損します（他社様で事例あり）。これ以上、摩耗が大きくなる前にスライドゲート部の整備をお願いします。スライドゲート駆動時に一緒にスライドゲートシリンダの交換もお願いいたします。現状、エア漏れが発生しており、ロッドに破損も多く見受けられます。

- ・各箇所の状態を写真付きでご報告
- ・交換や修理が必要な箇所はリスト化


サービス内容



お客様設備をプロが診断



摩耗・変形等を確認



報告書をご提出

販売価格・備考

基本価格：165,000円/回～

対象機種ごとの価格は、弊社営業担当までお問い合わせ願います。

※診断に伴う現地への訪問交通費等は別途必要となりますので、あらかじめご了承下さい。

※価格・サービス内容等は予告なく変更する場合があります。ご用命の際は必ず事前にお問い合わせ願います。