



# ろ布交換に合わせてプロが集塵機を点検

## 集塵機ろ布交換時簡易点検

対象設備：集塵機

### 得られる効果・アウトプット



**Point**  
プロの点検・報告を低コストで



**Point**  
要修理箇所には対処方法を記載



No.	点検箇所	点検項目	点検方法	検査基準	検査結果
1	ダストの溜り	目視	目視	ダストが溜りすぎて清掃が必要	○
2	排気ダクト	目視	目視	ダクトが破損していない	○
3	送風機モーター	目視	目視	送風機が正常に動作している	○
4	ろ布	目視	目視	ろ布が破損していない	○
5	ろ布交換	目視	目視	ろ布が正常に交換されている	○
6	送風機	目視	目視	送風機が正常に動作している	○
7	送風機	目視	目視	送風機が正常に動作している	○
8	送風機	目視	目視	送風機が正常に動作している	○
9	送風機	目視	目視	送風機が正常に動作している	○



No. 1  
ダスト排出部ロータリーバルブのケーシング本体に孔あきがあります。中ではブレードが回転しており、指等を巻込むと重大な災害へ繋がる恐れがあります。早急に対処が必要です。部品交換をご計画下さい。

- ・ろ布交換に合わせるので低コスト
- ・普段見えない箇所も写真でご報告

- ・修理が必要な箇所をピックアップし、それぞれに対処の方法を記載

### サービス内容



ろ布交換を実施



合わせて内部を確認



報告書をご提出

### 販売価格・備考

**基本価格：80,000円/回～**

対象機種ごとの価格は、弊社営業担当までお問い合わせ願います。

※本サービスに、ろ布交換工事は含まれておりません。交換工事は別途御見積となります。  
※価格・サービス内容等は予告なく変更する場合があります。ご用命の際は必ず事前にお問い合わせ願います。