



6. 集塵機診断

集塵機ろ布交換と共に設備診断

◆ Object 《対象》


【環境】集塵機 TDC・UDC

◆ System 《システム》


ろ布交換 ※別料金
(お客様実施/新東実施)




簡易診断
新東の診断員



ろ布を外した状態で
集塵機を診断



点検後、写真付きの
報告書を提出



◆ Feature 《特徴》

専用工具を使用

- 普段は見えない部分を数値化
- 正確なデータを測定可能

専門診断員による設備診断

- 設備の細かな部分まで正確に診断が可能
- 現状を把握し、今後の対応をご提案
保全計画を立てやすくなります



◆ Cost 《価格》

通常価格 80,000円/1回～(集塵機 TDC、UDC)
その他対象機種毎の価格は弊社営業担当までお問い合わせ願います。

《導入に当たっての留意事項》

- ①本サービスはろ布交換工事は含まれておりません。交換工事は別途御見積となります。
- ②価格・サービス内容等は予告なく変更する場合がありますので、ご用命の際は必ず事前にお問い合わせ願います。