



ろ布交換の最適なタイミングご提案

ろ布解析

対象：集塵機ろ布

得られる効果・アウトプット



Point

ろ布の状態から集塵状況を判断



Point

ろ布の現状を測定結果から把握



項目	新品	上部			中部			下部			平均	
		MAX	MIN	AVG	MAX	MIN	AVG	MAX	MIN	AVG		
強度	784	909	852	881	902	864	877	936	889	913	890	
(N/5cm)	2450	300	2605	2545	2575	2621	2552	2593	2597	2464	2580	2583
伸度	30.0	9F	12.9	12.7	12.8	13.1	12.9	13.0	13.4	13.2	13.3	13.0
(%)	61.5	考察										
通気度		1) 強度は弊社経験によりタテ・ヨコ共に問題ありません。 2) 通気度はクリーニング前は小さめですが、クリーニング後の通気度は回復します。交換の目安はクリーニング前で0.5cm ³ /cm ² /sです 3) ダストがろ布内部に進入していますが、清浄面にダストのしみ出しは見られません。										

強度に問題はありませんでした。クリーニング後の通気度は十分に回復しますが、クリーニング前の通気度が小さめで、ダストは、濾布内部に進入しています。圧損上昇が懸念されますが、集塵風量が確保できるのであれば、まだ使用可能と判断します。参考として濾布表面に付着していたダストの粒度分布を6/6に示します。

- 以上 -

・専用の顕微鏡で撮影したろ布の平面と断面から、集塵状況を確認

・強伸度、通気度を測定してご報告
・データからろ布の交換目安をご提示


サービス内容



ろ布サンプルをご選択



弊社にて試験を実施



報告書をご提出

販売価格・備考

基本価格：120,000円/検体～

測定対象となるろ布は、各種材質に対応しております。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ願います。

※ろ布サンプルのご提出時、ろ布交換の必要がございますのでご了承下さい。なお、ろ布は別料金となります
※価格・サービス内容等は予告なく変更する場合があります。ご用命の際は必ず事前にお問い合わせ願います。